

# Bei Spiegelverstellung rechts bewegt sich nur links

Beitrag von „Pechente“ vom 13. Oktober 2022 um 23:01

Hallo Thomas,

herzlich willkommen im Forum!

Ich bin (auch) ein Außenspiegel geplagter 7L6 Besitzer. 😊

Kannst du deinen Fehler bitte noch etwas genauer beschreiben? Wann bewegt sich der rechte Spiegel denn nicht mehr? Bewegt sich der Spiegel nur in Verstellerposition "L" nicht, oder auch in Position "R" nicht?

Sollte sich der Außenspiegel weder in "L", noch in "R" bewegen und du hörst ein leises Summen des Verstellmotors bei Betätigung des Verstellerhebels, dann ist leider wohl oder übel dein Verstellmotor höchstwahrscheinlich hinüber.

Viele Grüße!