

Xenon Ausfall

Beitrag von „Blade1990“ vom 15. Oktober 2022 um 18:17

Hallo zusammen,

Bin neu hier und habe mit vor kurzem einen VW Touareg 7L V8 Baujahr gekauft.

Nun habe ich folgendes Thema:

Seit kurzem funktioniert das Xenon auf der Beifahrerseite gar nicht mehr. Auf der Fahrerseite funktioniert es problemlos. Alles andere wiederum geht (Blinker, Fernlicht, Standlicht). Nur halt xenon nicht mehr.

Nun hatte ich danach gegoogelt und kam das nach den Infos zu dem Schluss, dass das Steuergerät wohl defekt sein müsste. Also habe ich ein passendes bei EBay geholt. Leider hat der Austausch nicht den erwünschten Effekt gehabt. Xenon geht weiterhin nicht.

Nun habe ich mal ganz einfach die Scheinwerfer getauscht. Also den von der Fahrerseite an den Anschluss der Beifahrerseite angeschlossen. Und nun ging auch bei diesem das Xenon nicht mehr. Der Rest funktioniert. Nach dem Rücktausch auf die Fahrerseite lief dieser dann wieder problemlos.

Also klingt es eher nach einem Kabelbruch oder sowas ähnliches? Hat hier jemand evtl einen Tipp woran es hier liegen könnte? Das Anschlusskabel vom Scheinwerfer sieht auch nicht mehr ganz so gut aus.

Für Hilfe und Tipps wäre ich super dankbar

Vielen Dank schon mal im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Peter Klimek