

VW Touareg 7L 2.5 tdi, Notlauf und Fehlercode P0235

Beitrag von „Björn“ vom 18. Oktober 2022 um 20:42

Hallo,

laut der Fehlermeldung liefert der Kühlmittelsensor ein falsches Signal.

Und am besten mal VCDS aktualisieren, selbst bei alten Fahrzeugen gibt es immer noch Anpassungen.