

VW Touareg 7L 2.5 tdi, Notlauf und Fehlercode P0235

Beitrag von „Suki“ vom 19. Oktober 2022 um 08:51

Ja aber der kühlmittelsensor ist ja nicht schuld das er in den Notlauf geht. Es geht ja darum das er Schwarzraucht und immer wenn er Lust hat in den Notlauf geht und dann muss ich ihn neu starten und dann läuft er wieder und den fehler will ich endlich weg haben darum geht es mir