

# **Fehler 01776: Bedienungseinheit für Niveauregulierung (E281)**

**Beitrag von „othu“ vom 19. Oktober 2022 um 21:07**

Schlechte Nachrichten:

Drehknopf getauscht, keine Verbesserung/Änderung

Dazu ist mir aufgefallen, dass der Einstellregler für die adaptiven Dämpfer ebenfalls ausgefallen ist..

Bin ein bisschen ratlos, selbst Google kennt den Fehlercode nicht..

Gibt es eine Sicherung für das Luftfahrwerk?

Konnte bisher keine finden..

Oder ein Steuergerät, wenn ja, wo?