

Fehler 01776: Bedienungseinheit für Niveauregulierung (E281)

Beitrag von „othu“ vom 19. Oktober 2022 um 21:55

Nicht nach dem Wechsel des Knopfes...

Vorher ja, tauchte aber sofort wieder auf.

Meinst du ich sollte das jetzt nach dem Tausch nochmal versuchen?