

# Meine Touareg ist beim fahren ausgegangen

Beitrag von „SwissT“ vom 23. Oktober 2022 um 20:08

Hallo Hussein

Ich hatte schon ein Kundenfahrzeug mit dem gleichen Problem. in diesem Fall wars der Kurbelwellensensor. Der gibt leider keinen Fehler wenn er defekt ist.

LG Manuel