

Turbolader

Beitrag von „coala“ vom 26. Oktober 2022 um 09:11

[Zitat von buggy81](#)

[...] bei mir ist im letzten Monat zweimal das Problem aufgetreten, das der Motor unter Volllast (Pferdeanhänger) ins Notlaufprogramm wechselte. Es passierte an einer leichten Steigung bei leicht untertourigen Fahren. [...]

Servus,

wie kann das sein, dass "Volllast" bei "leicht untertourigem Fahren" anliegt 🤔. Seine maximale Leistung entwickelt der Motor ja zwischen 3.500 (bzw. 3.250 bei der 231-PS-Version) und 4.000 UPM, zudem verhindert die Automatik - auch im manuellen Schaltprogramm - unzulässig niedrige Drehzahlen sowieso. Wie ist denn das zu verstehen?

Und bist du dir sicher (dein Profil schweigt sich hierzu ja leider aus), dass du einen Touareg III (CR) fährst?

Grüße

Robert