

Rasseln bei Kaltem Motor

Beitrag von „Goka“ vom 28. Oktober 2022 um 06:49

Hallo Babarossa,

der 240PS hat das Problem mit dem Ketten Rasseln idR nicht.

Es kann das Alu Hitzeblech sein am Getriebe. Das war bei Meinem an einem Befestigungspunkt gebrochen. Mit etwas grösseren Unterlegscheiben bekommt man das wieder hin. Da brauchte es auch ein wenig Drehzahl - um das Rasseln zu hören - allerdings auch bei warmen Motor und Umgebung.

Gruss Volker