

Lüftungsgeräusch Fahrerseite vorne außen

Beitrag von „coala“ vom 29. Oktober 2022 um 09:42

Servus Peter,

alle Diesel-Varianten des 7L besitzen einen Zuheizer. Und auf den tippe ich jetzt mal aufgrund deiner Schilderung. Andere Möglichkeit wäre eine Programmierung (der dann aber vorhandenen Standheizung) auf diese Uhrzeit, bzw. ein versehentliches Drücken des Knopfes an der Funkfernbedienung in der Hosentasche. Ich gehe aber mal davon aus, dass du keine Standheizung hast, wenn du schon nix davon weißt.

Schau zu deinem Problem bitt mal [hier in diesem Thema](#).

Grüße

Robert

P.S.: In deinem Profil steht unter "Ich fahren einen:" noch Touran 🤖