

# Elektronik Probleme

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Oktober 2022 um 18:09**

Servus!

Also ich finde nur den Fehler 1647. Und der bedeutet Kraftstoffdruck zu niedrig.

Kraftstoffleitungen auf Beschädigungen prüfen, Kraftstofffilter auf Verschmutzung prüfen.

Für Audi V6 CommonRail Motoren gibts dazu eine TPI2020693.

Viel Erfolg,

Gruss