

## 2 unterschiedliche Batterien

Beitrag von „Barbony“ vom 31. Oktober 2022 um 20:24

[Zitat von donadi](#)

Bin nicht sicher ob die hintere angebunden ist an die Ladeports - bei ausgeschaltetem Motor sollte ein Trennrelais die Verbindung kappen. Aber Multimeter hilft.

Alles klar, dann werde ich mal bei Gelegenheit das durchmessen. LG