

Luftfahrwerk - Undichtigkeit nur vorne Links

Beitrag von „Seven27“ vom 3. November 2022 um 01:22

Hi,

Danke für die Antwort.

Ich habe jetzt nochmal die ganze Leitung - so weit wie möglich - verfolgt und mit Lecksuchspray gesucht. Sowie am Federbein und am Ventilblock die Anschlüsse auf Festigkeit kontrolliert - aber das war alles i.O.

Also kann es jetzt quasi nur noch der Ventilblock sein? Oder äußert sich der Defekt auch aufgrund undichtigkeit nach außen und es müsste was sichtbar/hörbar sein?

Der Kompressor ist übrigens beim Vorbesitzer schon einmal neu gekommen, weil der wohl defekt war.