

OBD Signalunterbrechung beim Starten

Beitrag von „ChipCharly“ vom 5. November 2022 um 15:46

Ich habe den Fehler gefunden.

Das Motorsteuerung hatte eine schlechte Masseverbindung zur Karosserie.