

# Rasseln bei Kaltem Motor

**Beitrag von „Goka“ vom 6. November 2022 um 08:31**

Hallo Boris,

ich habe zu VW nur minimal Kontakt - kann zu Kulanz nichts sagen.

Zuerst müsste bestimmt werden, ob und welche Kette da rasselt.

Im Motor-Talk hat jemand beim V8TDI den Spanner der oberen Kette beim Fahrer getauscht - "nur" mittels Abnehmen der oberen Abdeckung.

Diese Kette hätte ich zuerst in Verdacht, weil die auch die Einspritzpumpe mit treibt.

Der Kettentrieb ist soweit ich das erkennen kann gleich zum V6TDI CAS.

Vergleich doch mal die Symptome die dort genannt werden. "4.2 TDI RASSELN im Schub". Ist zwar unübersichtlich dort aber ggf. hilfreich. Da wird auch von anderen Ursachen berichtet.

Gruss Volker