

AFS OHNE FUNKTION.....

Beitrag von „BrakeEven“ vom 9. November 2022 um 15:19

Hallo zusammen, ich bin auch neu im Forum und brauche mal eure Hilfe.

Ich weiß wie die Suchfunktion funktioniert aber ich komm irgendwie nicht weiter.

Mein Touareg 7l 3,6l 280 PS aus 2008 hat seit Monaten das Problem das beim Fahren (manchmal) nach ein paar mal lenken die o.g. Info kommt. Gerade habe ich wieder den Motor gestartet und im Stand komplett links und rechts eingeschlagen...keine Meldung.

Es leuchtet auch keine Warnlampe.

Das war schon xmal so. Fahre ich dann wieder ein paar Meter und biege zB ab, kommt der Hinweis..

Aus den ganzen Infos in den Foren werde ich nicht schlau draus.

Kann ich einfach selber auf gut Glück die stellmotoren tauschen?

Bin dankbar für jeden Tipp!!

VG

Georg