

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 10. November 2022 um 11:00

Servus Flo,

soweit ich mich erinnere, hatten wir hier im Forum beim CR wenig häufig defekte Steuergeräte bezüglich Frontassistenzsysteme, also brauchst du da wohl nicht zu sehr schwarzsehen, weil ja auch ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Tausch der Windschutzscheibe gegeben scheint. Insofern beim Scheibenwechsel die Kalibrierung der Kamera korrekt vorgenommen wurde und das Sichtfeld zwischen Kameramodul und Scheibe sauber ist, dürfte die Kabeltheorie am wahrscheinlichsten sein.

Ich hoffe ich habe demnächst mehr Glück, denn auch bei meinem CR muss leider die Scheibe getauscht werden 🙄

Grüße

Robert