

ESP Fehler in Verbindung mit harten Schaltvorgängen R50 nach ca. 20 km Fahrt

Beitrag von „Bergheimer“ vom 15. November 2022 um 09:43

Moin,

Fehler Klemme 30+ in Verbindung MSG deutet für mich eher auf das Relais (J317 ?),
das für die Spannungsversorgung zuständig ist.

Aber wenn der Fehler so noch mal kommt, vielleicht ein Ansatz für dich.

VG

didi