

V6 Software-Update 23AS nur schlecht ☐☐

Beitrag von „sefa“ vom 16. November 2022 um 12:58

Er hat Tunings Firmen kontaktiert angeblich auf VW Fahrzeuge spezialisiert sind.

Firma ABT Sportline Service in Kempten

Firma MTM Motoren Technik in Wettstetten

gaben hier zu, dass sie über keine Software des Getriebesteuergeräts und Motorensteuergeräts verfügen auch die eigenen durchgeführten Tuningmaßnahmen nicht auf die Schaltzeiten des Getriebesteuergeräts Einfluss haben.

Mfg

Sefa