

## **7L 2.5 TDI Xenon leuchtweitenregelung von Automatik auf manuell umbauen und codieren**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 20. November 2022 um 18:13**

Die Frage ist halt ob die Sensoren wirklich kaputt sind, oder ob nur das Gestänge fest ist. Die gleichen Sensoren regeln auch das Niveau sollte eine Luftfederung verbaut sein!

MfG

Hannes