

Touareg V10 Batterieproblem nach kurzer fahrt

Beitrag von „pe7e“ vom 20. November 2022 um 19:10

Hi,

im SSP298 S.23 solltest du einige Hinweise finden. Ich würde auf Basis dessen die Relais J581, J701 und J710 prüfen bzw. erstzen.

In diesem SSP ist u.a. das 2 Batteriensystem des V10 ganz gut beschrieben.

Gruß Peter