

# **Knistern Lüftungsdüsen Mittelkonsole vorne**

**Beitrag von „coala“ vom 25. November 2022 um 12:25**

Servus,

bist du sicher, dass es die Einhausung der Luftausströmer ist? Anfällig beim CR für lästiges Knistern ist leider die Mittelkonsole im Anschlussbereich zum Armaturenbrett. Drück mal bei geöffnetem Ablagefach links und rechts die Gehäusehälften in diesem Bereich mit dem Fingern etwas zusammen und schau, ob sich das Geräusch so reproduzieren lässt.

Grüße

Robert