

ACC und Frontassist nicht verfügbar

Beitrag von „schrauber7P“ vom 30. November 2022 um 07:31

Möchte das Thema hier abschließen.

Habe mir von einem Heck-Totalschaden 7P den rechten (Master) Radarsensor erwerben können, Auto auf die Bühne, Blende für Radarsensor / Nebelscheinwerfer ausgebaut und den alten Sensor ausgebaut.

Man konnte sehr starke Korrosion am Gehäuse feststellen. Aus Neugierde hab ich ihn dann mal aufgeschraubt, auch im Inneren ging es mit der Korrosion weiter. Kein Wunder dass das Ding hopps ging.

Neuen Radarsensor eingebaut, bei VW kalibrieren lassen, und schon funktioniert alles wieder wie gewohnt.