

Fahrzeuggatterie leer, Schloß läßt sich (angeblich) nicht öffnen

Beitrag von „schrauber7P“ vom 1. Dezember 2022 um 09:54

[Zitat von coala](#)

Servus zusammen,

in dem Zusammenhang ist vielleicht auch [die Nachrüst-Lösung](#), welche [macko](#) damals beim 7L umgesetzt hat, keine schlechte Idee für derlei Notfälle. Sinngemäß sollte das beim 7P und CR ja genauso zu verbauen sein.

Grüße

Robert

Hallo Robert,

das Ladekabel habe ich mir auch verbaut, allerdings die Kabel verlängert und etwas spritzwassergeschützter verbaut habe. Im Radhaus kommt bei normaler "Touareg-Beanspruchung" doch etwas viel Dreck an den Anschluss, auch wenn er wasserdicht /spritzwasserresistent sein soll.

Aber cool dass du das hier aufnimmst!

Grüße,

Hans