

Standheizung macht Probleme Sicherung 2 brennt durch

Beitrag von „schrauber7P“ vom 1. Dezember 2022 um 09:56

Servus PaBo85,

Hast du die Massepunkte schonmal geprüft? Die waren bei meinem KingKong damals auch Schuld daran.

Viele Grüße,

Hans