

# **Steuergerät Xenon Scheinwerfer vorne rechts wird nicht erkannt (2017er, 7p, 204PS)**

**Beitrag von „Mario M.“ vom 6. Dezember 2022 um 21:08**

Liebes Forum,

Im Rahmen der TÜV Vorführung hat mein VW Händler den rechten vorderen Scheinwerfer neu eingestellt, Ich fand den auch vorher ok aber sei es drum. Nun hol Ich das Auto mit neuem TÜV ab und der rechte (neu eingestellte) Scheinwerfer ist viel zu hoch eingestellt. Stellmotoren laufen korrekt. Heute sollte vom Händler die Einstellung korrigiert werden, da kam die Horrormeldung: Scheinwerfer Steuergerät wird nicht erkannt. Jetzt bin Ich ratlos, vermutlich wird das sehr teuer, könnt Ihr mir einen Rat geben was Ich jetzt unternehmen kann ?

Lieben Gruß Mario