

AFS OHNE FUNKTION.....

Beitrag von „Sven-BÖ“ vom 6. Dezember 2022 um 21:14

[Zitat von schrauber7P](#)

Servus,

Fehler AFS kann aber auch nur eine defekte Glühlampe sein, bzw. eine H7 Glühlampe die sich wohl demnächst verabschiedet und nur noch zeitweise funktioniert. War bei meinem 2006 VFL King Kong damals so.

Möglicherweise auch nur ein Wackelkontakt vom Stecker am Scheinwerfer? Würde erstmal diese Schritte prüfen, bevor was bestellt wird.

VG Hans

Beides kann ich von meinem damaligen T1 GP (2007er) bestätigen. Egal wie oft ich den Fehler hatte: es war meist die H7, ansonsten ein Wackler im Stecker. Von daher würde auch ich dort zuerst suchen.