

Steuergerät Xenon Scheinwerfer vorne rechts wird nicht erkannt (2017er, 7p, 204PS)

Beitrag von „Bergheimer“ vom 7. Dezember 2022 um 16:54

Moin,

wie kann denn das Fahrzeug mit einem "viel zu hoch eingestellten" Scheinwerfer die HU bestehen ?

Das ist ein erheblicher Mangel und damit bekommt man keine Plakette.

Frag mal deine Werkstatt....

VG

didi