

# Türschloss hinten rechts mit falschem Stecker ?

**Beitrag von „IR340“ vom 10. Dezember 2022 um 07:16**

Ich hatte diese Woche das gleiche Problem. Habe dann beim VW-Händler ein Original Türschloss gekauft, mit der Teile Nr. 3D4-839-016-K. Zumindest autodoc findet unter dieser Nummer nichts 9-poliges, sondern nur Türschlösser mit 7-poligen Anschlüssen.