

# Mechanisches Klickgeräusch vom Pedal

Beitrag von „psychopomp1“ vom 10. Dezember 2022 um 10:28

[Zitat von coala](#)

Ja das geht:

- 1.) Fahrzeugeinstellungen öffnen (Auto-Symbol am Discover)
- 2.) Setup aufrufen, dann bist du im Menüpunkt "Einstellungen Fahrzeug"
- 3.) Hier "Fahrassistenz" auswählen
- 4.) Pull-Down-Menü bei "Fahrassistenz" aufklappen
- 5.) Checkbox "Aktives Gaspedal" deaktivieren.

Grüße

Robert

Alles anzeigen

Danke, aber ich kann "Aktives Gaspedal" nirgendwo in den Einstellungen sehen?

[Blockierte Grafik: <https://i.postimg.cc/PxqvNd8d/IMG-0179.jpg>]

[Blockierte Grafik: <https://i.postimg.cc/LXh3qcqF/IMG-0180.jpg>]

[Blockierte Grafik: <https://i.postimg.cc/XvsgYjYg/IMG-0182.jpg>]