

# Mechanisches Klickgeräusch vom Pedal

Beitrag von „psychopomp1“ vom 10. Dezember 2022 um 11:01

Ich bekomme keine weiteren Menüoptionen, wenn ich auf "eco assist" klicke. Ich sehe den folgenden Bildschirm, wenn ich auf "eco assist" klicke:

[Blockierte Grafik: <https://i.postimg.cc/XvsgYjYg/IMG-0182.jpg>]

Übrigens, selbst wenn ich "eco assist" deaktiviert habe, höre ich immer noch Geräusche vom Gaspedal.

Ich sende Ihnen meine Fahrgestellnummer und den Motorcode per privater Nachricht.