

Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt

Beitrag von „Trackzila“ vom 17. Dezember 2022 um 18:20

Hallo zusammen, heute habe ich mein Problem gefunden, tatsächlich war nichts kaputt nur der Stecker siehe *** Da hat wohl was beim Hochlanden nicht geklappt. die Bilder kann man nicht sehen **** Bildern war der Kontakt Pin etwas schlecht , habe den mit Schraubenzieher zusammengedrückt.

Jetzt funktioniert es.

Danke allen für die Bemühungen.

Lg Trackzila