

# **Toureg springt manchmal erst nach 15 Minuten Wartezeit an**

**Beitrag von „Tilo Landgraf“ vom 18. Dezember 2022 um 08:06**

Hallo,

Ich bräuchte bitte mal Euren Rat.

Mein 2008 Touareg mit 3 Liter V6 Dieselmotor hat folgendes Phänomen:

Beim Startversuch dreht er stark durch. ( Also Batteriestrom und Anlasser sind in Ordnung)

Dies für ca 3 Sekunden aber ohne „Zündverhalten“.

Nach diesen 3 Sekunden bricht der Wagen selbständig den Startvorgang ab obwohl ich den Zündschlüssel noch auf Anlassen habe.

Das kann man dann mehrmals ohne Erfolg tun.

Wartet man 15 Minuten springt der Touareg an als wäre nix gewesen.

Dies passiert nicht wenn er über Nacht gestanden war und komplett kalt ist.

Ich habe schon den Ersatzschlüssel ausprobiert um auszuschließen das etwas an der Schlüsselektronik der Grund ist.

Die Batterie im Schlüssel ist auch neu.

Ich tausche morgen mal den Kurbelwellenlagesensor.

Habt jemand ev die Lösung?

Danke und einen frohen 4. Advent

Tilo