

Kühlwasser Temperatur

Beitrag von „Dodo583“ vom 18. Dezember 2022 um 15:11

Hallo,

Ich bin neu hier und habe seit 2 Wochen ein T-Rec Bj 2008 mit einem 3.0l v6 Diesel.

Habe das Problem das er die Kühlwassertemperatur nicht hält. das Thermostat habe ich schon getauscht die Sensoren sagen den gleichen Wert wie auf der Motortemperatur. Im Innenraum merkt man es auch wenn die Motortemperatur nachlässt.

Berg auf oder unter Last wird er schön warm sogar bis 90°C sobald es wieder bergab geht fällt er bis auf 60°C ab.

Die Lüfter laufen nicht das habe ich auch schon geprüft bzw. nachgeschaut.

Hat von euch noch eine Idee was das sein könnte?.

Habe eben ein Beitrag noch gefunden von den Dünnern Rücklaufleitung zum Ausgleichbehälter das die zugekalt war. Das werde ich morgen nochmal prüfen.

Schonmal danke für eure Hilfe bzw Tipps.