

Kombiinstrument Ausgefallen. Fahrzeug tag davor abgestellt da war noch alles supi

Beitrag von „nik.friesen“ vom 19. Dezember 2022 um 09:19

7P Bj. 01.2018 94Tkm Executive Ausstattung Fahrzeug tag davor abgestellt da war noch alles supi, nach Start am nächsten morgen festgestellt das des Kombiinstrument aus ist, Radio Navi RNS 850 gehen an, Klima Bedienteil Blinkt,