

# Kühlwasser Temperatur

**Beitrag von „Buettn“ vom 19. Dezember 2022 um 16:14**

Hallo, hatte bei Kauf meines Touaregs ein ähnliches Problem.

Nach Wechsel beider Thermostate mit Originalteilen war das Problem gelöst.

Hast du beide Thermostate gewechselt?

1. Thermostat vorne am Motorblock (unter Flachriemen)
2. Thermostat unter Ölfiltergehäuse

Original oder Nachbauteile verbaut?