

VW Touareg 7L 2.5 tdi, Notlauf und Fehlercode P0235

Beitrag von „kingbin84“ vom 19. Dezember 2022 um 23:40

ohne Ladedruck wirs nix mit Schub und ohne Luft ballert er nunmal schwarz raus. Woher stammt der lader? Mit oder ohne elektrischen versteller bezogen? Versteller vdo mit schwarz silberner Deckel?