

Kühlwasser Temperatur

Beitrag von „Dodo583“ vom 20. Dezember 2022 um 06:45

[Zitat von Buettn](#)

Hallo, hatte bei Kauf meines Touaregs ein ähnliches Problem.

Nach Wechsel beider Thermostate mit Originalteilen war das Problem gelöst.

Hast du beide Thermostate gewechselt?

1. Thermostat vorne am Motorblock (unter Flachriemen)

2. Thermostat unter Ölfiltergehäuse

Original oder Nachbauteile verbaut?

Alles anzeigen

Habe bis jetzt nur das eine Thermostate getauscht unter den Flachriemen. Ist aber aus dem zugehör der Hersteller war Febi Bilstein.

Das andre werde ich jetzt noch besellen und schnell tauschen da wir zwischen den Jahren in Urlaub wollten mit dem Auto.