

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „Buettn“ vom 20. Dezember 2022 um 12:43

[Zitat von coala](#)

Servus,

wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, dann "fehlt" bei der elektrischen Heckklappe die linke Gasfeder für die Heckklappe, da hier die Hydraulikeinheit sitzt, welche die Klappe öffnet und schließt. Die Gasfedern für die Heckscheibe sind aber natürlich zweifach vorhanden, ebenso sitzt rechts in der Heckklappe eine Gasfeder, welche die Hydraulikeinheit unterstützt. Ist die durch verloren gegangenen Druck "lahm" geworden, so öffnet irgendwann die Klappe nicht mehr vollständig, weil die Hydraulikeinheit in die Kraftbegrenzung läuft.

Mit Teilenummern bin ich hier im Forum grundsätzlich enorm zurückhaltend, da viele davon von den PR-Nummern abhängig sind. Und wenn's dann nicht passt... 🙄

Der Teiledienst beim Freundlichen sucht dir das anhand deiner VIN aber sowieso vor der Bestellung raus und wenn der es versaut, dann ist es immerhin nicht dein Problem. Dafür sind die Jungs schließlich da. Müsste (Betonung auf *müsste*) bei PR-4E7 die Teilenummer 7L6 827 550 N sein, mit 1.860 N Ausschubkraft.

Grüße  
Robert

Alles anzeigen

Hallo zusammen,

für die Nachwelt, da ich aktuell vor dem Thema stehe.

Laut Rückmeldung VW Teilemann ist für die elektrische Heckklappe nur 1 Dämpfer rechts verbaut .

7L6827550N für PR4E7 (elektrische Heckklappe ohne Ersatzrad BJ2008)

Für links müsste die Hydraulikeinheit erneuert werden.

Dämpfer Heckscheibe: 2\* 7L6845587A

Ich werde die Dämpfer ggf. zwischen den Feiertagen wechseln und berichten.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/8938-gasdruckd%C3%A4mpfer-an-der-heckklappe-defekt/?postID=329311#post329311>