

# Abdeckkappe Tür hinten links demontieren

**Beitrag von „cruiser59“ vom 20. Dezember 2022 um 13:35**

Nach weiteren Versuchen habe ich es hinbekommen die Abdeckkappe und den Türgriff zu demontieren.

Musste aber aufgrund von Regen die Arbeiten erstmal einstellen .

VCDS meldet für den Türgriff hinten links "Kurzschluss nach Masse"

Ich muss jetzt noch rausfinden ob es der Türgriff oder die Verkabelung hin zum Türgriff ist.

Funktioniert Keyless Entry auch wenn ein Türgriff nicht montiert ist? Das wäre mein Ansatz um rauszufinden ob es am Griff oder an der Verkabelung liegt.