

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „4973“ vom 23. Dezember 2022 um 19:23

Hallo, ich bin auf der Suche nach drei Sachen.

Zuerst ein Telefonsteuergerät 3C8035730E und zum Zweiten die Software 5238 Josi.

Kann mir hier jemand damit helfen? Soweit ich das verstanden habe, wenn das Steuergerät aus einem anderen Auto stammt wo es codiert war, dann ist alles ok. Allerdings habe ich noch das Dynaudio Soundsystem drinnen und ich hatte bei einem anderen Modell gelesen dass es keine Audioausgabe nach aufspielen der neuen Software gab weil in dem (Passat war es glaube ich) wohl ein Soundsystem verbaut war was nicht codiert war.

Streaming soll dann wohl nur mit einer Seite Lautsprecher gehen, weil nur ein Kanal belegt ist bei dem Steuergerät?

Und dann gibt es wohl It Forum noch ein Softwarefix für das RNS im Touareg wegen der Rückfahrkamera, was hier auch schon steht. Die hätte ich auch gerne.

Kennt sich mit dem Kram jemand gut aus? Am Besten noch aus der Nähe Frankfurt.

Ansonsten kriege ich das schon auch irgendwie hin.

Ich möchte endlich aus der technischen Steinzeit auf dieses Niveau hoch. Das reicht mir dann auch völlig nur geht es mir mit dem rSAP aktuell total auf den Keks.

Danke und liebe Grüße Silvan