

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Björn“ vom 24. Dezember 2022 um 15:27

Hallo Silvan,

das Telefonsteuergerät ist unabhängig vom verbauten Soundsystem. Die Codierung des Soundsystems erfolgt im RNS510 und muss nach einem Update normalerweise nicht angepasst werden.

Den RFK-Fix benötigst du erst, wenn es nach dem Update Probleme mit der Rückfahrkamera gibt, vorher solltest du den nicht aufspielen.

Den zweiten Audiokanal kann man mit geringem Aufwand nachrüsten. Entsprechende Nachrüstsätze findet man auf eBay oder bei Anbietern wie Kufatec.

Viele Grüße