

Springender Öldeckel

Beitrag von „CB92“ vom 31. Dezember 2022 um 11:11

Bei meinem war fast ein Liter zu viel Öl drauf, daher suppte es am Ölfilter und verteilte sich nach hinten. Ein Glück ist das jetzt behoben und ich hoffe die Folgeschäden sind nur das verteilte Öl.