

# Gasdruckdämpfer an der Heckklappe defekt

Beitrag von „Buettn“ vom 1. Januar 2023 um 11:18

Die 3 Dämpfer hab ich gewechselt und es hat alles soweit gepasst.

Die Feder vom Heckklappendämpfer war gebrochen.

Aufwand wie beschrieben:

D,C,B-Säulenverkleidungen ab, Griffe hinten & Heckleiste Himmel ab und 2 Schrauben in den Kleiderhaken raus.

Himmel runter und Abdeckungen Dämpfer raus.

Lieder sind mir die beiden Clipse im Himmel hinten abgebrochen.

Dämpfer wechseln und Abdeckungen wieder einbauen. Die Dichtungen waren bei mir defekt, also hab ich die Abdeckungen mit dauerelastischer Dichtmasse eingeklebt.

Dauer ca. 3 Stunden bei entspanntem Schrauben.

Die elektrische Heckklappe geht wieder besser auf, allerdings nicht so wie ich's mir vorgestellt hab. Aus dem Nullpunkt tut sich die Klappe immernoch sehr schwer.

Gibts da noch irgendwas zum Wechseln / einstellen außer die Hydraulikeinheit wechseln?

[0B711216-56DB-489E-9986-59956B76F0FF.jpgF2216127-AF03-4223-9D42-44204757ADFE.jpg](https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/8938-gasdruckd%C3%A4mpfer-an-der-heckklappe-defekt/?postID=329475#post329475)