

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „Buettn“ vom 1. Januar 2023 um 16:34

Hallo zusammen,

habe ein ähnliches Problem.

7l Facelift mit Bi-Xenon, Kurvenlicht ohne Luftfahrwerk.

Nachdem ich den Stecker des rechten Scheinwerfers versucht hab abzuziehen, fährt dieser nicht mehr auf die normale Position, sondern bleibt unten stehen.

Der Test Kurvenlicht funktioniert und es werden keine Fehler abgelegt.

Heutiger Test mit einem anderen Scheinwerfer hat ergeben, das mein Scheinwerfer selber einen Defekt hat.

Der Testscheinwerfer geht ohne Probleme in meinem Touareg.

Gibt es für den Fehler einen Anhaltspunkt oder am besten einen Schaltplan für den Scheinwerfer?

Drehen der mechanischen Höheneinstellung hat nichts gebracht.

Auch habe ich jeden Stecker und PIN geprüft.

Vielen Dank im Voraus.