

Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „pe7e“ vom 5. Januar 2023 um 08:01

Hallo,

Die Werte sehen ganz ok aus. Daran sollte es nicht liegen. Sind Fehler im Mototsteuergerät hinterlegt?

Gruss Peter