

Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „Magru“ vom 6. Januar 2023 um 16:02

Der Stellmotor von der Drosselklappe arbeitet. Kann es auch sein, dass es am AGR liegt? Ich habe den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen. Keine Fehler.