

# **Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus**

**Beitrag von „Magru“ vom 6. Januar 2023 um 18:06**

Der Turbolader ist neu und ich glaube dann würde auch ein Fehler auslesbar sein oder?

Ich habe den Motor gerade nochmal gestartet, er läuft sehr schlecht und nach ca. 2 min ging er aus.