

# **Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus**

**Beitrag von „pe7e“ vom 6. Januar 2023 um 19:48**

Hi,

Warum ist denn der Turbo neu? Dafür gibt es sicher einen Grund... Wurde die Ursache für den defekten Turbo behoben?

Gruss