

# **Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus**

**Beitrag von „Magru“ vom 6. Januar 2023 um 20:33**

Bei dem alten Turbolader was die Welle gebrochen. Der Touareg hat 270000 km auf der Uhr. Ich habe beim Turbolader wechseln auch die Ölleitung erneuert. Als der alte Turbo seinen Geist aufgeben hat, lief der Motor aber in Notlauf weiter.